



Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	50212951 002	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	174097298	Seite 1 von 4 <i>Page 1 of 4</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	28.12.2018	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Guangzhou Dragon Performance Equipment Co., Ltd No3, Hengsan Road, Xiayi Industrial Area, Lishui Town, Foshan, Guangdong			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Aluminium stage 1.22*1.22m			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	MS1A			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Test report			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	Loading test (according to client's requirement)			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	22.03.2019	Detaillierte Fotodokumentation Seite 4 und / oder Anlage zu diesem Bericht Detailed photo documentation page 4 and / or appendix to this report		
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	174097298 001			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	22.03.2019 - 23.03.2019			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Client Factory			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (GuangDong) Ltd			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
11.07.2019	George Li / PE		11.07.2019	Louis Zhong / Reviewer
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>
				
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend N/T = nicht getestet
Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory N/A = not applicable	4 = sufficient N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: 50212951 002 <i>Test Report No.:</i>			Seite 3 von 4 <i>Page 3 of 4</i>
Absatz	According to client's requirement	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / <i>Requirements - Tests</i>	<i>Measuring results - Remarks</i>	<i>Evaluation</i>

Samples description: Aluminum Stage

Model	MS1A
Area	1220mm x 1220mm
Height	800mm (Adjustable)

Distributed load test:

Client's requirement:
Check the sample's damage under specified loads after 10 mins. The ways in which the load applied are distributed placed on the product respectively.

Test method:
After installation, a total weight is distributed uniformly over the whole surface of the platform at the highest position. Deformation and stability of the platform under the load are visually evaluated.

Test result:

Model	Distributed load(kg)	Deflection(mm)
MS1A	1200	4

Prüfbericht-Nr.: 50212951 002
Test Report No.:

Seite 4 von 4
Page 4 of 4

Absatz	According to client's requirement	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

Product photo:



MS1A



In testing(MS1A)

*** End of test report ***